

Felhasználói kézikönyv

WA 1030 – Fürdőhőmérő

Használat

Tegye a fürdőhőmérőt a vízzel feltöltött fürdőkádba.

Funkció

Az átlátszó üvegcsőben van a mérőfolyadék, amely a hőmérséklettől függően változik és a mérési skáláról tudja leolvasni az értéket. Ez az érték az aktuális hőmérsékletet jelöli ° C-ban.

Előírások

Mérési tartomány: +10°C és +50°C között

Méret: 60 x 14 x 150 mm